친 환 경 차 로 각 광 받 는

해결 및 전기차 화재 원인 분석

2024.09.05_(목)

서울특별시의회 제2대회의실 (서소문별관 2동 2층)









친 환 경 차 로 각 광 받 는

전기차의 미래인전 대책 토론회

전기차 화재 원인 분석 및 해결 방안 모색

발제문

배터리 열폭주 원리 및 안전

응용동역학 및 지능형 수명예지 연구실 한양대학교 기계공학부 교수

오기용

서울특별시 시의회 토론회 2024. 09. 05.

배터리 열폭주 원리 및 안전



오 기 용 교수 응용동역학 및 지능형 수명예지 연구실 기계공학부, 한양대학교


HANYANG UNIVERSITY

Contents



- - 배경 및 필요성
- 열폭주란?
- 열폭주 완화 관련 연구
- - 결론





배경 및 필요성



🔷 해외 전기차 화재 및 리콜 사례

충돌시험 3주 후 볼트 화재 발생, 안전 조사 촉발 (Volt fire 3 weeks after crash prompts safety probe) CNN 2011.11.11.

미국 도로교통안전국(NHTSA)에 의해 수행된 충돌시험



충돌시험 후 주차된 차량에서 발생한 화재사고



쉐보레 볼트 EV 화재에 대한 모든 것 (Everything we know about the Chevy Bolt EV fires) electrek 2021.7.28.

Model 2020	
Los Angeles, CA	2021.08.16
Model 2019	
Miami, FL	2020.06.29
Vienna, VA	2020.07.04
Tracy, CA	2020,08,05
Port St Lucie, FL	2020.10.06
Jacksonville, FL	2020.10.16
Monroe, NJ	2020,10,21
Ashburn, VA	2021.03.01
Therford, VT	2021.07.01

Bound Brook, NJ	2021.07.02
Chandler, AZ	2021.07.25
Glen Elyn, IL	2021.07.25
Model 201	8
Belmont, MA	2019.03.17
Model 201	7
Kiev, Ukraine	2019.09.20
Maplecrest, NY	2020.06.25
Temecula, California	2020,06,30
Langenfeld, Germaany	2020.11.01

2020년 11월 리콜


■ 배터리의 소프트웨어 업데이트를 통해배터리 충전량을 90%로 제한


2021년 5월 리콜


- 특정 주행 패턴을 가진 차량의 배터리 모듈 교체
- 및 추가적인 소프트웨어 업데이트


2021년 8월 리콜 및 생산 중단 ■ 2017-2022년형 쉐보레 볼트 전체를 대상으로 리콜


전기차 포비아를 확산시키는 🥞









































🔷 3. 화재 대응

✓ 전기차 화재진압 시스템 개발 (탱크테크):

드릴 랜스 장치를 적용한 전기차 화재 모니터링 시스템 개발





✓ 열폭주 확산 방지 기술 개발 (세이프랩코리아, 반도건설):

무인 전자동 시스템을 이용한 전기차화재 초기 대응 및 완전소화 기술 개발







3 열폭주 완화 관련 연구



🔷 3. 화재 대응

√ 화재 조기 감지 및 소화 시스템 개발 (안국-한양대):
다중센서 기반 지능형 화재감지 및 실시간 배터리 소화 시스템 개발







<mark>열폭주 피해 최소화를</mark> 위한 조기 대응 및 진압 연구



Thank you

발제문

편리하고 안전한 서울시 전기차 및 충전인프라 방향

서울특별시 기후환경본부 친환경차량과장 **정 삼 모**







그 결과, 서울시 전기차 및 충전기는 급격히 증가하였습니다.

전기차는 현재 약**8만대**가 등록, 전기차 보급률은 **평균 20% 이상** 증가하였고 전기차 충전기는 현재 **급속 5천기**, **완속 6만5천기** 약**7만기**가 설치되어,

66 충전기 1기당 전기차 1.1대로

전국 1.7대에 비해 수량적인 충전인프라 우수 🤊





*국토부통계누리, 전기이륜차 제외


2




















전기차보급 증가로 전기차 화재도 증가하고 있습니다.

최근 **공동주택 지하주차장**에서 발생한 **전기차 화재**는 입주민과 전기차 사용자들에게 **큰 불안감**을 주고 있으며, **전기차 포비아**에 대한 **우려**가 커지고 있음

'18년 부터, '24년 상반기까지 전국 화재는 총 187건 발생, 서울시는 16건 발생 ⁹⁹



전기차 화재의 주요 원인…

외부 충격 및 교통사고 (51건)

- 교통사고로 인해 전기차 배터리가 직접적으로 손상될 경우, 배터리 셀 내부의 화학물질이 외부와 접촉하면서 화재가 발생
- 도로 위의 장애물, 차량 밑바닥 마찰, 고온의 표면 등 외부 요인으로 배터리 손상, 배터리 외부 케이스 손상시키고, 내부 셀에 영향을 주어 화재 발생



배터리 결함 및 손상 (51건)

- 제조 과정에서 발생할 수 있는 배터리 결함이나 불량(전극간의 미세한 손상, 불순물)으로 내부 단락 발생, 이로 인해 과열이 발생하여 화재
- 과도한 충전 등에 의해 화재 발생



원인미상 (58건)

• 차량 전소 등으로 공식적인 원인 파악 불가



SEVUL MY SOUL

13

☆서울특별시

전기차 화재의 주요 원인…

외부 충격 및 교통사고 (51건)

- 교통사고로 인해 전기차 배터리가 직접적으로 손상될 경우, 배터리 셀 내부의 화학물질이 외부와 접촉하면서 화재가 발생
- 도로 위의 장애물, 차량 밑바닥 마찰, 고온의 표면 등 외부 요인으로 배터리 손상, 배터리 외부 케이스 손상시키고, 내부 셀에 영향을 주어 화재 발생



배터리 결함 및 손상 (51건)

- 제조 과정에서 발생할 수 있는 배터리 결함이나 불량(전극간의 미세한 손상, 불순물)으로 내부 단락 발생, 이로 인해 과열이 발생하여 화재
- 과도한 충전 등에 의해 화재 발생

원인미상 (58건)

• 차량 전소 등으로 공식적인 원인 파악 불가





13

서울시의 전기차 화재 예방 대책

충전 제한이 전기차 화재에 대한 완전한 해결책이 될 수 없더라도 전기차 주차를 전면 금지하는 여론 확산되는 상황에서 현실적인 대안

서울시는 중앙정부의 전기차 화재 예방 대책에 발 맞춰,
지자체 만이 할 수 있는 역할을 적극적으로 찾고 실행하도록 하겠습니다. ⁹⁹

1) 전기차 충전율 제한 도입

- · 공동주택 지하주차장 배터리 충전율 90% 이하 전기차만 출입 권고
 - → 과 충전으로 인한 배터리 과열과 화재 위험 감소
 - → "공동주택 관리규약 준칙 개정 시행"... 9월 말
- 공공시설 급속 충전율 80% 제한
 - → 9.23일 부터 시가 운영하는 공영주차장 등 공공시설 급속충전기 충전율 80% 제한



0

서울시의 전기차 화재 예방 대책

EVUL MY SOUL

66 또한, 관련 기관·제조사 등과 협력을 통해 다양한 화재 예방 대책을 시행하도록 하겠습니다. **

2) 배터리 사전진단

시스템 구축

- 전기차 제조사 협업 주차중인 차량의
 상태정보 실시간 모니터링
- 이상징후 발생 시 사전진단, 즉각 대응 조치

3) 소방시설 긴급 점검


긴급점검·제도개선

- 서울시내 공동주택 스프링클러 설비 등 소방시설 유지관리 상태 긴급 점검(9월말)
- · 소방시설 점검 체크리스트 제작 배포 , 자율적인 안전점검 강화 지도

4) 안전시설기준 마련

건축심의기준개정(10월까지)

- · 신축시설 지상 충전시설 설치 원칙, 지하의 경우 주차장 최상층 설치
- 전용주차구역 3대 이하 격리 방화벽
 구획, 주차구역마다 차수판 설치 계획







친환경차로 각광받는

전기차의 미래 안전 대책 토론회

전기차 화재 원인 분석 및 해결 방안 모색